

華泰銀行自動化服務設備環境盤點精進一覽表

設置ATM共47台

其中，符合輪椅使用ATM共47台

視障語音ATM共47台

編號	待精進之ATM設置地址 (含銀行、學校、醫院、百貨公司名稱等特定地點說明)	數量	待精進之事宜	改善方案及時程
1	台北市中山區民權東路二段42號(本行中山分行)	1	A404.1-ATM前方區域與騎樓有高低差。1台 A404.2-活動式無障礙坡道寬度不足。1台	A404.1-因建築物本身關係無法設置無障礙坡道，採活動式無障礙坡道替代。 A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
2	台北市萬華區中華路二段418號(本行古亭分行)	2	A404.1-ATM前方區域有高低差。2台 A404.2-ATM區進出口寬度不足。2台	A404.1-因建築物本身關係無法設置無障礙坡道，採電動升降梯替代。 A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
3	台北市大安區和平東路二段122號(本行和平分行)	2	A404.2-可達到之無障礙通路寬度不足。2台 A404.4-前方空間有高低差，空間長度小於120公分。2台	A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。 A404.4-因建築物本身關係，短期無法改善。
4	台北市松山區光復南路1號(本行光復分行)	1	A404.1-ATM前方區域與騎樓有高低差。1台 A404.2-活動式無障礙坡道寬度不足。1台	A404.1-因建築物本身關係無法設置無障礙坡道，採活動式無障礙坡道替代。 A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
5	台北市北投區石牌路二段95號(本行石牌分行)	1	A404.1-ATM前方區域與騎樓有高低差。1台 A404.2-活動式無障礙簡易人工木板寬度不足。1台	A404.1-因建築物本身關係無法設置無障礙坡道，採活動式無障礙簡易人工木板替代。 A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
6	台北市萬華區西園路一段124號(本行萬華分行)	2	A404.1-ATM前方區域與騎樓有高低差。2台 A404.2-活動式無障礙坡道寬度不足。2台	A404.1-因建築物本身關係無法設置無障礙坡道，採活動式無障礙坡道替代。 A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
7	台北市信義區松德路65號(本行松德分行)	1	A404.1-ATM前方區域有高低差。1台 A404.2-ATM區進出口寬度不足。1台	A404.1-因建築物本身關係無法設置無障礙坡道。 A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
8	新北市新莊區中正路891之43號(本行新莊分行)	1	A404.2-ATM區進出口寬度不足。1台	A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
9	新北市中和區中和路312號(本行中和分行)	1	A404.2-活動式無障礙坡道寬度不足。1台	A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
10	新北市板橋區民族路211號(本行板橋分行)	1	A404.1-ATM前方區域與騎樓有高低差。1台 A404.2-ATM區進出口寬度不足。1台	A404.1-因建築物本身關係無法設置無障礙坡道，採活動式無障礙坡道替代。 A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
11	新北市新店區順安街2號(本行新店分行)	1	A404.2-ATM區進出口寬度不足。1台	A404.2-因建築物本身關係，短期無法改善。
12	台南市安定區中崙150號(本行台南分行)	1	A404.3-自服區未設置明顯標誌供辨識。1台	A404.3-112.02完成改善。
13	高雄市湖內區保生路98號(本行北高雄分行)	1	A404.1-無障礙坡道之坡度大於2%。1台	A404.1-114.03完成改善。
合計		16		